



# LINETRAXX® GM420

Schleifenüberwachungsrelais  
zur Überwachung des Schutzleiters in AC-Systemen

Loop monitor  
to monitor the PE conductor in AC systems



## GM420 - Schleifenüberwachungsrelais

### Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Handbuch!

Das Handbuch finden Sie auf unserer Homepage zum Download. Stellen Sie sicher, dass das Personal das Handbuch und die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat.

### Kurzanleitung für folgende Geräte

Typ / Type	Schleifenwiderstand/ Loop resistance	$U_f$	$U_s$	Art.-Nr. / Art.-No.	Handbuch Nr. / Manual No.
GM420-D-1	0...100 $\Omega$	AC 0...50 V	DC 9,6...94 V / AC 42...460 Hz, 16...72 V	B93082001	D00112
GM420-D-2			DC 70...300 V / AC 42...460 Hz, 70...300 V	B93082002	

## GM420 - Loop monitor

### This quickstart guide does not replace the manual!

You can download the manual from our homepage. Make sure that the relevant personnel has read the manual and understood all instructions relating to safety.

### Quickstart guide for the following devices

### Lieferumfang

- GM420
- Montageclip (1x)
- Kurzanleitung DE/EN
- Sicherheitshinweise



Handbuch

### Scope of delivery

- GM420
- Mounting clip (1x)
- Quickstart guide DE/EN
- Safety instructions



Manual

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schleifenüberwachungsrelais GM420 überwacht den Schutzleiter in ACSystemen. Dabei darf die Fremdspannung  $U_f$  zwischen den Klemmen E und KE bis zu AC 12 V betragen. Anzeigt werden der ohmsche Widerstand der Leiterschleife und eine eventuell vorhandene AC-Fremdspannung  $U_f$ . Eine DC-Fremdspannung  $U_f$  verfälscht die Messwerterfassung der Widerstandsmessung. Das Gerät benötigt eine separate Versorgungsspannung  $U_s$ .

Durch individuelle Parametrierung ist in jedem Falle die Anpassung an die Anlagen- und Einsatzbedingungen vor Ort vorzunehmen, um die Forderungen der Normen zu erfüllen. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Grenzen des Einsatzbereichs. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



#### **LEBENSGEFAHR durch Stromschlag!**

Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr

- eines elektrischen Schlages,
- von Sachschäden an der elektrischen Anlage,
- der Zerstörung des Gerätes.

Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

### Intended use

The loop monitor of the GM420 series is designed to monitor the PE conductor in AC systems. The extraneous voltage  $U_f$  between the terminals E and KE must not exceed AC 12 V. The ohmic resistance of the conductor loop and the existing extraneous AC voltage  $U_f$  will be indicated on the display. Measurement results can be adversely affected by DC extraneous voltage  $U_f$  occurring during the resistance measurement process. Separate supply voltage  $U_s$  is required

In order to meet the requirements of the applicable standards, customised parameter settings must be made on the equipment in order to adapt it to local equipment and operating conditions. Please heed the limits of the range of application indicated in the technical data.

Any use other than that is regarded as improper.



#### **Risk of electrocution due to electric shock!**


Touching live parts of the system carries the risk of

- An electric shock,
- Damage to the electrical installation,
- Destruction of the device.

Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm)



Montage


Variante A: Montage auf Hutschiene

Variante B: Schraubbefestigung

Mounting

Option A: DIN rail mounting

Option B: Screw mounting




**Anschluss**

Verdrahten Sie das Gerät gemäß Anschlussbild.

**Wiring**

Connect the device according to the wiring diagram.



Anschlüsse	Klemme / Terminal	Connections
Anschluss der Versorgungsspannung $U_s$	A1, A2	Connection of supply voltage $U_s$
Anschl. an Schutzleiter (entspricht einer Funktionserde)	E	Connection to PE conductor (equivalent to functional earth)
Anschluss an den Überwachungsleiter	KE	Connection to monitoring conductor E
Alarm-Relais K1	11, 12, 14	Alarm relay K1
Alarm-Relais K2	21, 22, 24	Alarm relay K2

**Display-Elemente**

**Display elements**

Funktion	Display	Element	Function
Schleifenwiderstand (Alarm 1)		> R	Loop resistance (Alarm 1)
Fremdspannung (Alarm 2)		> U ~	Extraneous voltage (Alarm 2)
Überschreitung eines nicht einstellbaren Ansprechwerts (Overload)		OL	Response value (that is non-adjustable) is exceeded (Overload)
Alarm-Relais K1, Alarm-Relais K2		r1, 1, r2, 2	Alarm relay K1, Alarm relay K2
Ansprechwert-Hysteresen in %		R, U Hys, %	Response value hysteresis as %.
Ansprechverzögerung $t_{on1}$ (K1)		ton1	Response delay $t_{on1}$ (K1)
Ansprechverzögerung $t_{on2}$ (K2)		ton2	Response delay $t_{on2}$ (K2)
Anlaufverzögerung $t$		t	Start-up delay $t$
Rückfallverzögerung $t_{off}$ für K1, K2		toff	Delay on release $t_{off}$ for K1, K2
Fehlerspeicher aktiv		M	Fault memory active
Arbeitsweise der Alarm-Relais			Operating principle of the alarm relays
Passwort-Schutz aktiv		Password protection enabled	

## Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sind der ordnungsgemäße Anschluss des GM420 zu überprüfen und die Funktionsprüfungen durchzuführen.

Bei der Erstinbetriebnahme führt das GM420 die Preset-Funktion aus (siehe Handbuch).

## Funktionsprüfungen

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, das Schleifenüberwachungsrelais in regelmäßigen Zeitabständen durch eine Elektrofachkraft auf ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, siehe hierzu auch IEC 60364-6 (6.5 Wiederkehrende Prüfung). Bender empfiehlt eine **wiederkehrende Prüfung spätestens alle 6 Monate**, wobei nationale oder normative Regelungen andere Prüfungszeiträume regeln können. Folgende Funktionsprüfungen müssen mindestens durchgeführt werden:

### a) Alarm-Relais


Schalten der Alarm-Relais durch einen manuellen Selbsttest. Die Funktion ist mittels Messung zu überprüfen bzw. nachzuweisen.

**i** Gegebenenfalls ist im Vorfeld hierfür eine **Parameteranpassung im Menü out für r1 und r2 erforderlich**. Die eingestellte Arbeitsweise der Alarm-Relais ist zu berücksichtigen.

### b) Leiterschleifenwiderstand

Überprüfung des Leiterschleifenwiderstands mittels (manueller) Messung und Prüfung der Schleifenunterbrechungserkennung:

1. Schalten Sie die Versorgungsspannung  $U_s$  ab.
2. Entfernen Sie die Anschlüsse E und KE.
3. Bestimmen Sie den Widerstand der Leiterschleife mittels (manueller) Messung. Dieser sollte ungefähr dem Referenzwert ( $< 100 \Omega$ ) entsprechen.
4. Schalten Sie  $U_s$  ein.

Display		
LEDs	ON, AL1	ON
GM420 ok?		

5. Schalten Sie  $U_s$  ab.
6. Schließen Sie E und KE an das GM420 gemäß Anschlussbild an.
7. Schalten Sie  $U_s$  ein.

## Commissioning

Before commissioning, check that the GM420 is wired correctly and carry out the functional tests.

During initial commissioning, the GM420 executes the preset function (see manual).

## Functional tests

The system operator is obliged to have the loop monitor checked for proper functioning at regular intervals by a qualified electrician, see also IEC 60364-6 (6.5 Periodic verification).

Bender recommends a **recurring inspection at least every 6 months**, although national or normative regulations may regulate other inspection periods.

The following functional tests must be carried out as a minimum:

### a) Alarm relays

Switching the alarm relays by a manual self-test. The function is to be checked or proven by means of measurement.

**i** If necessary, a **parameter adjustment in the out menu for r1 and r2 is required in advance for this**. The set mode of operation of the alarm relays must be taken into account.

### b) Conductor loop resistance

Check the conductor loop resistance by means of (manual) measurement and testing of the loop interruption detection:

1. Switch off the supply voltage  $U_s$ .
2. Remove the connections E and KE.
3. Determine the resistance of the conductor loop by means of (manual) measurement. The measured loop resistance should approximately correspond to the reference value ( $< 100 \Omega$ ).
4. Switch on  $U_s$ .

5. Switch off  $U_s$ .
6. Connect E and KE to the GM420 according to the wiring diagram.
7. Switch on  $U_s$ .

Menüstruktur

Menu structure

Einstellbarer Parameter		Menü / Menu	Adjustable parameter
<b>AL</b>	Ansprechwerte abfragen und einstellen: – Schleifenwiderstand: > R (AL1) – Hysterese des Ansprechwerts: Hys > R – Fremdspannung: > U (AL2) – Hysterese des Ansprechwerts: Hys > U		Response values query and setting: – Loop resistance: > R (AL1) – Hysteresis of the response value: Hys > R – Extraneous voltage: > U (AL2) – Hysteresis of the response value: Hys > U
<b>out</b>	Fehlerspeicher und Alarm-Relais konfigurieren: – Fehlerspeicher ein-/ausschalten – Arbeits- (n.o.)- oder Ruhestrom (n.c.)-Betrieb einzeln für K1/K2 auswählen; – K1/K2 (1, r1 / 2, r2) einzeln die Alarm-Kategorie Schleifenwiderstand, Fremdspannung oder Gerätefehler zuordnen		Configuration of the fault memory and the alarm relay: – Activating/deactivating the fault memory – Select N/O operation (n.o.) or N/C operation (n.c.) individually for each K1/K2 – Assign the alarm categories loop resistance, extraneous voltage or device error individually to each K1/K2 (1, r1 / 2, r2).
<b>t</b>	Verzögerungen einstellen: $t_{on1} / t_{on2} / t / t_{off}$ (LED, Relais)		Set delays: $t_{on1} / t_{on2} / t / t_{off}$ (LED, relay)
<b>SEt</b>	Gerätesteuerung parametrieren: – Passwortschutz ein- oder ausschalten, Passwort ändern – Werkseinstellung wiederherstellen; – Preset-Funktion PrE ausführen; – Servicemenü Sys ist gesperrt		Device control parameter setting: – Enable or disable password protection, change the password – Restore factory setting; – Starting preset function PrE; – Service menu Sys blocked
<b>InF</b>	Hard- und Software-Version abfragen		<b>InF</b>
<b>HiS</b>	Ersten gespeicherten Alarmwert abfragen	<b>HiS</b>	Query the first stored alarm value
<b>ESC</b>	Zur nächsthöheren Menüebene bewegen (Zurück)	<b>ESC</b>	Move to the next higher menu level (back)

Werks- und Benutzereinstellung

Factory and user settings

Parameter	Werkseinstellung / FAC	Parameter
Hysterese R Hys	25 %	Hysteresis R Hys
Fremdspannung (> U)	25 V	Extraneous voltage (> U)
Hysterese U Hys	5 %	Hysteresis U Hys
Fehlerspeicher M	on	Fault memory M
Arbeitsweise K1/K2	n. o.	Operating mode K1/K2
Anlaufverzögerung	$t = 0$ s	Start-up delay
Ansprechverzögerung	$t_{on1} = 0$ s $t_{on2} = 0$ s	Response delay
Rückfallverzögerung	$t_{off} = 0.5$ s	Delay on release
Wandler-Korrekturfaktor $n (n_{RCM})$	1	Transformer correction factor $n (n_{RCM})$
Passwort	0, (Off)	Password

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

Bemessungsspannung .....	400 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad .....	4 kV / III
Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen .....	
..... (A1, A2) - (E/KE) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)	
Spannungsprüfung nach IEC 61010-1	
(E, KE) - [(A1-A2), (11-12-14)] .....	3,32 kV
(E, KE) - (21-22-24) .....	2,21 kV
(A1- A2) - (11-12-14) - (21-22-24) .....	2,21 kV

### Versorgungsspannung

GM420-D-1

Arbeitsbereich $U_s$ .....	AC 16...72 V / DC 9,6...94 V
Frequenzbereich $U_s$ .....	DC, 15...460 Hz

GM420-D-2

Arbeitsbereich $U_s$ .....	AC/DC 70...300 V
Frequenzbereich $U_s$ .....	DC, 15...460 Hz

Eigenverbrauch .....

≤ 3,5 VA

### Messkreis

Schleifenwiderstand  $R_m$

Messbereich $R_m$ .....	0...100 Ω
Messstrom $I_m$ .....	DC 20 mA
Messspannung $U_m$ .....	≤ DC 24 V

Fremdspannung  $U_f$

Messbereich $U_f$ .....	AC 0...50 V
Bemessungsfrequenz $f_n$ .....	42...460 Hz
Abschaltung der Messschleife bei $U_f$ .....	≥ 12 V
Wiedereinschaltung der Messschleife .....	≤ 10 V
Zulässige Fremdspannung $U_f$ .....	≤ 440 V
Zulässige DC-Fremdspannung ohne Beeinflussung der Messung .....	DC 0 V

### Schaltglieder

Schaltglieder .....	2 x 1 Wechsler
Arbeitsweise .....	Ruhestrom/Arbeitsstrom (Arbeitsstrom)*
Elektrische Lebensdauer .....	10000 Schaltspiele

### Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1

Gebrauchskategorie .....	AC 13 / AC 14 / DC-12 / DC-12 / DC-12
Bem.betriebsspannung .....	230 V / 230 V / 24 V / 110 V / 220 V
Bem.betriebsspannung UL .....	200 V / 200 V / 24 V / 110 V / 200 V
Bem.betriebsstrom .....	5 A / 3 A / 1 A / 0,2 A / 0,1 A
Minimale Kontaktbelastung (Referenzangabe des Relais-Herstellers) .....	10 mA/5 V DC

( )\* = Werkseinstellung

### Bestellangaben

Montageclip für Schraubmontage (1 Stück je Gerät, Zubehör) .....	B98060008
---	-----------

## Technical data

### Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3

Rated insulation voltage .....	400 V
Overtoltage category/ pollution degree .....	4 kV / III
Protective separation (reinforced insulation) between .....	
..... (A1, A2) - (E/KE) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)	
Voltage test acc. to IEC 61010-1	
(E, KE) - [(A1-A2), (11-12-14)] .....	3.32 kV
(E, KE) - (21-22-24) .....	2.21 kV
(A1- A2) - (11-12-14) - (21-22-24) .....	2.21 kV

### Supply voltage

GM420-D-1

Operating range $U_s$ .....	AC 16...72 V / DC 9.6...94 V
Frequency range $U_s$ .....	DC, 42...460 Hz

GM420-D-2

Operating range $U_s$ .....	AC/DC 70...300 V
Frequency range $U_s$ .....	15...460 Hz

Power consumption .....

≤ 3.5 VA

### Measuring circuit

Loop resistance  $R_m$

Measuring range $R_m$ .....	0...100 Ω
Measuring current $I_m$ .....	DC 20 mA
Measuring voltage $U_m$ .....	≤ DC 24 V

Extraneous voltage  $U_f$

Measuring range $U_f$ .....	AC 0...50 V
Nominal frequency $f_n$ .....	42...460 Hz
Disconnection of the measuring loop $U_f$ .....	≥ 12 V
Reclosing of the measuring loop .....	≤ 10 V
Permissible extraneous voltage $U_f$ .....	≤ 440 V
Permissible extraneous DC voltage, without influence on the measurement .....	DC 0 V

### Switching elements

Number of switching elements .....	2 x 1 changeover contact
Operating principle .....	N/C operation / N/O operation (N/O)*
Electrical endurance .....	10000 switching operations

### Contact data acc. to IEC 60947-5-1

Utilisation category .....	AC 13 / AC 14 / DC-12 / DC-12 / DC-12
Rated op. voltage .....	230 V / 230 V / 24 V / 110 V / 220 V
Rated op. voltage UL .....	200 V / 200 V / 24 V / 110 V / 200 V
Rated op. current .....	5 A / 3 A / 1 A / 0.2 A / 0.1 A
Minimum contact load (relay manufacturer's reference) 1 .....	0 mA/5 V DC

( )\* = factory setting

### Ordering information

Mounting clip for screw mounting (1 piece per device, accessories) .....	B98060008
---	-----------



**Bender GmbH & Co. KG**

Londorfer Straße 65  
35305 Grünberg  
Germany

Tel.: +49 6401 807-0  
info@bender.de  
www.bender.de



Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit  
Genehmigung des Herausgebers.

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating only with  
permission of the publisher.

© Bender GmbH & Co. KG, Germany  
Subject to change! The specified  
standards take into account the edition  
valid until 11/2022 unless otherwise  
indicated.