



**Verpackungsinhalt UNIMET® 800ST/UNIMET® 810ST**

Mit dem Prüfsystem UNIMET® wird folgendes Zubehör geliefert:

1	Tragetasche	zur Aufbewahrung und zum Transport des Prüfsystems und dessen Zubehör. Zubehör befindet sich in der Seitentasche (1a) und Innentasche (1b). Der Taststift dient zur Bedienung des Touchscreens.
2	Prüfklemme (Sicherheitsklauengrip)	zum Anschluss an berührbare Teile des Prüflings
3	Prüfspitze, einpolig	zum Abtasten berührbarer Teile des Prüflings
4	Messleitung, einpolig	z. B. zum Prüfen des Patientenableitstromes oder zum Anschluss an festangeschlossene Geräte
5	Adapter Kaltgeräte VK701-7	zum Prüfen von Geräteanschlussleitungen
6	Schnittstellenkabel (Nullmodemkabel)	ermöglicht den Datenaustausch zwischen dem Prüfsystem und einem PC (RS-232-Schnittstelle). Soll die USB-Schnittstelle genutzt werden, so wird zusätzlich der optionale USB2.0-RS232-Converter benötigt.
7	Kalibrierzertifikat	Nachweis über die im Werk durchgeführte Kalibrierung
8	Technisches Gerätehandbuch und Softwaretools auf CD. <b>Die CD finden Sie in der Innentasche (1b).</b>	- Handbuch des Prüfsystems - Software zum Sichern von Prüfvorschriften und Geräteprotokollen auf einem PC, Software zum Übertragen eines Firmware-Updates in das UNIMET®
	Netzanschlusskabel, abnehmbar	zum Anschluss an die Versorgungsspannung (ohne Bild)




UNIMET® 800ST/UNIMET® 810ST in Tragetasche




Prüfspitze und anderes Zubehör





UNIMET® 800ST/UNIMET® 810ST in its carrying bag



Test probe and other accessories